بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونهٔ پوشش سد حرارتی

محمد صادقی ^۱، حسین ابراهیمی ^۲، حسین عربی ^۳، علیرضا میرحبیبی ^۴، سهیل نخو دچی ^۵، حسین بدر رضایی ^۶ ۱ کارشناس ارشد دانشکدهٔ مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، تهران، m_sadeghi4491@metaleng.iust.ac.ir ۲ کارشناس ارشد دانشکدهٔ مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ۳ استاد دانشکدهٔ مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ۴ دانشیار دانشکدهٔ مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ۵ استادیار دانشکدهٔ مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ۵ استادیار دانشکدهٔ مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

> تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۲۴

چکیدہ

در این پژوهش واماندگی پوششهای سد حرارتی تحت تأثیر بارگذاری حرارتی سیکلی و بار مکانیکی ثابت بهصورت تجربی بررسی شده است. آزمایشهای تجربی روی نمونههایی انجامشده است که از جنس آلیاژ اینکونل ^۹(۲۷ بوده و با پوششهای سد حرارتی دولایهٔ شامل پوشش پیوندی *Ni22Cr10AllY* و پوشش فوقانی *ZrO2.8w1%Y2O3* و بهروش پاشش پلاسما در محیط هوا پوششدهی شدهاند. نمونهها توسط یک دستگاه خستگی حرارتی که بهطور خاص برای انجام آزمایشهای این تحقیق طراحی و ساخته شده است، آزمایش شدهاند. نمونهها در شرایط بیشینهٔ دمایی ۱۹۰۷ و ۱۹۷۰ درجهٔ سانتیگراد و تحت بار خمشی که از طریق دستگاه به نمونهها داده میشوند، آزمایش شدهاند. نتایج با آزمایشهایی که بدون اعمال بار خمشی انجام شده است مقایسه شده است. در هر سیکل، زمان حرارتدهی نمونهها پژوهش، نشان داد که با بارگذاریهای متفاوت، سازوکارهای تخریب پوششهای سد حرارتی تغییر میکند و طول عمر پوشش با افزایش درجه حرارت بیشینهٔ سیکل بهصورت نمایی کاهش پیدا میکند. همچنین افزایش بارگذاری مکانیکی بر کاهش طول عمر خستگی

واژ گان کلیدی پوششهای سد حرارتی، خستگی حرارتی سیکل پایین، بار مکانیکی خمشی، سازوکارهای تخریب

. . .

بررسمي تجربي آثار خستگي حرارتي و بارگذاري خمشي ثابت بر واماندگي يک نمونه پوشش سد حرارتي

۱. مقدمه

گازهای داغ از جمله عوامل مهم در تخریب پرمهای توربینهای گازی محسوب میشوند. این گازها شامل هوای ورودی، سوخت مشتعل بههمراه بخار آب تزریق شده هستند. علاوه بر این، چون محور توربین با سرعت بالایی می چرد، منجر به ایجاد تنشهای گریز از مرکز و تنشهای ناشی از برخورد گاز در سطح پرمها می شود [۱–۲]. عوامل دیگری چون شوک حرارتی، تنشهای نخستگی و بارهای ضربهای منجر به ایجاد شرایط کاری بسیار سخت برای پرمهای توربین می گردد [۳]. ایجاد یک عایق حرارت روی پرمهای توربین با کاهش دمای سطح پره می تواند سبب افزایش عمر این قطعات شود [۴]. به طور کلی، این پوششها روی محفظهٔ داخلی موتورهای هوایی و پرمهای توربینهای گازی، که قرار دارند، مورد استفاده قرارمی گیرند. شکل ۱ چگونگی تأثیر این پوششها را روی دمای سطح قطعه کار نشان می دهد.



پوششهای سد حرارتی معمولاً از سه لایه تشکیل میشوند که شامل یک لایهٔ میانی فلزی، یک لایه اکسید رشدیافتهٔ حرارتی و یک پوشش فوقانی سرامیکی است و روی قطعات در معرض حرارت بالا، که از جنس سوپر آلیاژ هستند، اعمال میشوند. پوشش فوقانی سرامیکی با ضخامت تقریبی ۱۰۰ تا ۵۰۰ میکرومتر و معمولاً از جنس زیرکونیای پایدار شده با ایتریا^۲ بوده و دلیل استفاده از آن هدایت حرارتی پایین و ضریب انبساط حرارتی نسبتاً بالای آن است. معمولاً این پوششها با استفاده از فرایند پاشش پلاسما یا رسوبدهی فیزیکی بخار با پرتو الکترونی روی

پوششهای پیوندی نشانده میشوند. پوششی که بهوسیلهٔ پاشش پلاسما اعمال شود، حاوی پاشهها^۳، تخلخلها و شبکهای از ریزترکهاست که باعث کاهش هدایت حرارتی و افزایش مقاومت به کرنش پوشش میشود [۶–۷].

لایهٔ اکسید رشدیافته حرارتی لایهای است که در فصل مشترک پوشش پیوندی و پوشش فوقانی سرامیکی تشکیل می شود و بر پایداری پوشش تأثیر می گذارد. همچنین این لایه، كه از جنس اكسيد آلومينيوم يا α–آلوميناست، خود بهعنوان عايقي در برابر نفوذ اکسیژن بوده و در مقابل اکسایش مقاومت میکند [۸]. يوشش پيوندي⁵ يک لايه آلياژ فلزي با خواص مکانيکي $-\alpha$ خوب است که بهعنوان یک منبع آلومینیوم برای تشکیل ألومينا عمل مى كند [۶]. اين لايه از جنس MCrAlY يا Pt,Ni)Al) با ضخامت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرومتر بوده که در فرمول متداول أن؛ يعنى MCrAlY، نماد M مخفف نيكل يا كبالت و يا ترکیبی از هر دو است. خواص و ویژگیهای پوشش پیوندی ميتواند بر ريزساختار و ريختشناسي⁶ لايهٔ اکسيد رشديافتهٔ حرارتی ٌ و درنهایت تخریب پوشش سد حرارتی اثر بگذارد [۸]. در فرایند ساخت پوششهای سد حرارتی، پوشش پیوندی در بالای زيرلايهٔ اصلی تشکیل شده و یک پیوند شیمیایی بهتر بین پوشش فوقانی^۷ و زیرلایهٔ اصلی ایجاد میکند. خواص مکانیکی و حرارتی لایههای نمونههای تستشده در جدول ۱ آورده شده است [۹].

پژوهشهای تجربی نسبتاً اندکی دربارهٔ آثار بارگذاری مکانیکی خمشی بههمراه بارگذاری حرارتی روی پوششهای سد حرارتی انجام شده است. کوسوک و همکاران با انجام آزمایش خمش چهارنقطهای بر آثار روش پاشش پلاسما روی خواص مکانیکی ایتریای پایدارشده با زیرکونیا مطالعه کردند [۱۰]. ایوانز و همکاران آزمونهای تجربی بسیاری روی پوششهای سد حرارتی انجام دادند و اثر روش آزمایش را بر واماندگی و دوام پوششها مطالعه کردند [۱۱]. آزمایشهای متفاوتی از جمله تست کشش و خمش در حالت خستگی و ثابت بههمراه بارگذاریهای حرارتی روی پوششها انجام شده است. یامازاکی و همکاران با استفاده از تست خمش چهارنقطهای روی نمونهای که پوشش دو تکه دارد به بررسی و تعیین مقاومت جدایش در پوششهای سد حرارتی پرداختند [۱۲].

همچنین مائو و همکاران تحقیق آزمایشگاهی بر جدایش ناشی از کمانش مقیاس بزرگ و آثار تخریب از لبه روی نمونمهای پوششهای سد حرارتی داشتند [۱۳]. شین و همکاران نیز براساس کارهای تجربی و مدلسازی اجزای محدود واماندگی پوششهای سد حرارتی روی نمونهٔ قرص شکل تحت آزمایش خستگی حرارتی و آزمایش چسبندگی بررسی نمودند [۱۴]. در یکی از جدیدترین پژوهشها، اسلامکا و همکاران با انجام آزمایش خستگی خمشی و شبیهسازی اجزای محدود در دو حالت با در نظر گرفتن و نگرفتن لایهٔ اکسید، واماندگی و عوامل مؤثر بر آن را در پوششهای سد حرارتی مورد بررسی قرار دادند [۱۵].

۲. آزمونهای تجربی ۱-۲. نمونههای آزمایش

نمونهها در ابعاد ۶×۱۰××۱۰۰ میلیمتر تهیه و سطح آنها با پاشش پلاسما در محیط هوا پوشش داده شده است. پوشش سد حرارتی اعمالی شامل یک لایهٔ پوشش پیوندی فلزی[^] با ضخامت تقریبی ۱۹۰ میکرومتر و یک لایهٔ پوشش فوقانی سرامیکی ۱۹۰ میکرومتر و یک لایهٔ پوشش فوقانی سرامیکی ۱۹۰ میکرومتر است. جنس نمونهها اینکونل ۶۱۷ با میانگین ترکیب شیمیایی جنس نمونهها اینکونل ۶۱۷ با میانگین ترکیب شیمیایی (الف) نمایی شماتیک از مقطع عرضی نمونه و در شکل ۲ (ب) تصویر یک نمونه از نمونههای مورد آزمایش نمایش داده شده است.

در شکل ۳ ریزساختار یکی از نمونهها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نمایش داده شده است. مشاهده می شود که در فصل مشترک پوشش پیوندی و پوشش فوقانی سرامیکی اتصال خوبی در مقیاس ماکرو برقرار شده است. لذا نواقص ریزساختاری چندانی در نمونهها قبل از شروع آزمایش وجود نداشته و پس از انجام آزمایش به بررسی نواقص، ترکها و جدایشهای رخداده پرداخته می شود.

۲-۲. طراحی و ساخت دستگاه خستگی حرارتی در این پژوهش، برای انجام آزمایش از دستگاه خستگی حرارتی، که توان اعمال بار خمشی مکانیکی چهارنقطهای را بهطور همزمان دارد، استفاده شده است. این دستگاه به سفارش شرکت مینا طراحی و ساخته شد. این دستگاه از یک محفظه، فن و یک

مدار کنترل تشکیل می شود. محفظهٔ دستگاه، که هم نقش کوره دارد و هم نقش محیط خنک کننده، دارای ابعاد داخلی ۱۲۰×۱۲۰×۸۰ میلی متر و دیوارههایی به ضخامت ۱۵ میلی متر است. در شکل ۴ تصویری از دستگاه تست ارائه شده و اجزای آن مشخص شده است.





شکل ۲. نمایی شماتیک از الف) سطح مقطع عرضی نمونه بعد از پوشش دهی، ب) نمونهٔ پوششدادهشده قبل از انجام آزمایش (ابعاد به میلیمتر)



قبل از انجام آزمایش خستگی حرارتی



شکل ۴. دستگاه خستگی حرارتی در حالت درب بسته هنگام اعمال بار مکانیکی

برای حرارتدادن نمونهها از المنتهای حرارتی و برای سردکردن آنها از یک فن با دور موتور ۲۸۰۰ دور بر دقیقه استفاده شده است. هنگام حرارتدهی، دربهای دستگاه بسته، محفظه نسبتاً ایزوله شده و المنتها بهصورت خودکار روشنشده و شروع به گرمشدن میکنند و هنگام سردکردن نمونه، المنتها خاموش شده، دو درب محفظه بازشده و نمونه بهوسیلهٔ فن تعبیهشده جلوی محفظه خنککاری میشود. تنظیم زمان حرارتدهی، زمان سردکردن، باز و بستهشدن دربها و خاموش و روشنشدن المنت و فن بهوسیلهٔ مدار کنترل دستگاه انجام میشود.

۳-۲. آزمایش خستگی حرارتی تحت بار خمشی ثابت روش انجام آزمایش به اینصورت است که ابتدا نمونه بهصورتی که در شکل ۵ نشان داده شده، بهگونهای که سطح پوشش دادهشده آن روی پینهای دستگاه و مقابل المنت حرارتی قرارگرفته و سیس بهوسیلهٔ المنتهای حرارتی که در زیر نمونه و بهموازات سطح آن قرار می گیرد، با تنظیمات مدار کنترل بهصورت سیکلی حرارت داده میشود. بهطور همزمان بار مکانیکی خمشی ثابت از طریق دو تکیهگاه فوقانی روی نمونه اعمال میشود. بدین ترتیب با توجه به دو تکیهگاه بالای نمونه و دو تکیهگاه پایین نمونه، هندسه بارگذاری خمشی چهارنقطهای ایجاد شده است. جهت اندازهگیری دما در حین آزمایش، از چند ترموکوپل نوع K پایهبلند دارای قابلیت اندازهگیری دما در بازهٔ صفر تا ۱۳۷۰ درجهٔ سانتی گراد و یک ماژول دریافت داده، که مخصوص دریافت دادههای انواع ترموکوپل است، استفاده شده است. آزمایش خستگی حرارتی همراه با اعمال بار خمشی ثابت انجام شده و با استفاده از مدار کنترل حرارتی دستگاه، سیکل حرارتی در وسط اندازهگیری شده است.



شکل ۵. نمایی از نحوهٔ اعمال بار حرارتی بهوسیلهٔ المنت و بار مکانیکی خمشی ثابت در دستگاه تست

بهمنظور بررسی آثار بارگذاری مکانیکی بر رفتار ناشی از خستگی حرارتی در پوششهای سد حرارتی، برای چند نمونه در حین حرارتدهی بارهای مکانیکی ثابت ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ نیوتن و همچنین بدون اعمال بار مکانیکی اعمال شد. هندسهٔ دقیق بارگذاری مکانیکی خمشی چهارنقطهای، که در آزمایشها اعمال میشود، در شکل \mathcal{F} ارائه شده است. فاصلهٔ هر دو تکیهگاه مجاور در این هندسه، ۳۰ میلیمتر است و با نیروی اعمالی \mathcal{F} نیوتن بر در این هندسه، ۳۰ میلیمتر است و با نیروی اعمالی \mathcal{F} نیوتن بر در این هندسه، ۳۰ میلیمتر است و با نیروی اعمالی \mathcal{F} نیوتن بر در این مان خمشی ثابت



شکل ۶. نمایی از الف) هندسهٔ بارگذاری مکانیکی خمشی چهارنقطهای ب) منحنی ممان خمشی در طول قطعه برای بار اعمالی

با توجه به ابعاد تقریبی سطح مقطع نمونه (۶/۹×۱۰ میلیمتر) و ضخامت لایهها که در شکل ۲ نیز نشان داده شده است، این ممان خمشی ثابت بین دو تکیهگاه وسط، تنشی در راستای طول قطعه یا محور *x* ایجاد میکند که توزیع آن بین دو تکیهگاه وسط در راستای ضخامت قطعه با توجه به خمش در تیرهای مرکب، بهصورت منحنی شکل ۷ خواهد بود.



بیشینهٔ دمای آزمایشهای خستگی حرارتی در میانهٔ نمونهها، که در شکل ۸ نشان داده شده است، ایجاد و توسط ترموکوپل در طی سیکلهای حرارتی اندازه گیری می شود.



دمای گذرای نقاط D_c و D_c در شکل ۹ در مدت زمان یک سیکل حرارتی اندازهگیری و رسم شده است. طبق این شکل، زمان حرارتدهی نمونهها از دمای محیط تا دمای بیشینه ۱۱۷۰ درجهٔ سانتیگراد تقریباً ۶ دقیقه، زمان سکون دمایی تقریبی در دمای بیشینه تقریباً ۴ دقیقه و زمان سردکردن آنها تقریباً ۵ دقیقه بوده است. در آزمایشهای انجامشده پس از ۳۶۰ ثانیه بعد از روشنشدن المنتها و بستهشدن درب کوره، تغییرات دما ناچیز شدهاست. با تغییر در ولتاژ و جریان منبع تغذیهٔ الکتریکی دستگاه شدهاست. با تغییر در ولتاژ و جریان منبع تغذیهٔ الکتریکی دستگاه میتوان دمای بیشینهٔ سیکل حرارتی را تغییر داد، لذا در آزمایشها با دمای بیشینهٔ سیکل حرارتی را تغییر داد، لذا در آزمایشها با دمای بیشینهٔ سیکل حرارتی را تغییر داد، لذا در آزمایشها با دمای بیشینهٔ ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ درجهٔ سانتیگراد اعمال شده است. زیادی وجود دارد که از آن جمله روشهای سد حرارتی روشهای زیادی وجود دارد که از آن جمله روشها میتوان به روشهای تصویربرداری امواج حرارتی، روش نشر صوتی، اندازهگیری

روش بازرسی چشمی به اینصورت است که اگر طول ترکهای سطحی و یا ریزش پوشش از یک حد بحرانی

تعریفشده بیشتر شود، تخریب گزارش میشود. در بیشتر پژوهشهای انجامشده این حد بحرانی را ۱۰ تا ۲۰ درصد در نظر گرفتهاند. بهعبارت دیگر، اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد کل سطح پوشش تحت بارگذاری مشخص از زیرلایه جدا شود یا ریزش کند، تخریب گزارش داده میشود [۱۶]. در این پژوهش نیز از این معیار برای تشخیص تخریب ناشی از آزمایش، استفاده شده است. لذا سیکلهای حرارتی در آزمایشهای انجامشده تا زمان تخریب ۱۵ درصد پوشش، ادامه داشته است [۱۷].

۳. نتايج

بهمنظور بررسی تخریب پوشش، چون از روش بازرسی چشمی استفاده میشود. باید بعد از هر چند چرخه آزمایش متوقف و سطح پوشش بهصورت چشمی بازرسی شود. پس از تخریب حدود ۱۵ درصد پوشش در نواحی وسط نمونه، آزمایشها متوقف و پروفیل سطح پوشش دادهشده بررسی میشود. تعداد چرخههای اعمالشده سطح پوشش دادهشده بررسی میشود. تعداد چرخههای اعمالشده میشود. همان طور که در شکل ۳ مشاهده میشود، پوشش فوقانی مرامیکی قبل از شروع آزمایش نیز، شامل پاشههاست و در فصل مشترک آنها تخلخلها و میکروترکهایی است که در حین پوششدهی ایجاد شدهاند. البته در مقیاس ماکرو میتوان گفت فصل مشترک پوشش فوقانی و پوشش پیوندی اتصال نسبتا مناسبی دارد. همچنین با دقت به سطح مشترک پوشش پیوندی و زیرلایهٔ اصلی میتوان گفت که این دولایه تقریباً بهصورت کامل بههمدیگر اتصال دارند.

۲-۱. بررسی تعداد سیکلهای انجام شده تا واماندگی

با توجه به شرایط و امکانات، هشت آزمایش بهوسیلهٔ دستگاه تست ساخته شده با شرایط بارگذاری زیر انجام شد. نتایج در جدول ۱ به همراه تعداد سیکل انجام شده تا واماندگی نمونه ها خلاصه شده است. چنانچه درصد کاهش عمر پوشش را مطابق رابطهٔ ۱ تعریف شود، نتایج جدول ۱ بیانگر این واقعیت است که افزایش درجه تقریباً به نصف کاهش داده است. این موضوع تأثیر بسیار زیاد گرادیان حرارتی را بر طول عمر نمونه نشان می دهد. همچنین اعمال و افزایش بار مکانیکی خمشی تأثیر بسیار زیادی بر طول عمر خستگی حرارتی پوششهای سد حرارتی دارد.



		1	
تعداد چرخهها تا ۱۵ درصد تخریب پوشش	بار اعمالي (نيوتن)	بیشینهٔ دما (درجهٔ سانت <i>ی</i> گراد)	شمارهٔ آزمایش
۳۷.	•))	١
۱۵۸	۴۰۰))	٢
7.4	•	١١٧٠	٣
188	۳۰۰	۱۱۷۰	۴
٨١	۴۰۰	١).	۵
84	۵۰۰	١).	۶

جدول ۱. شرایط انجام آزمایش خستگی حرارتی و تعداد چرخهها برای حدود ۱۵ درصد تخریب پوشش

مکانیکی بر کاهش طول عمر پوشش در دماهای بالا بیشتر بوده است.

علاوه بر این اعمال بار مکانیکی به مقدار ۴۰۰ نیوتن بهصورت خمش چهارنقطهای عمر پوشش نمونهٔ ۱۱۰۰ درجهٔ سانتیگراد را ۵۷/۳ درصد و نمونهٔ ۱۱۷۰ درجهٔ سانتیگراد را ۶۰/۳ درصد کاهش داده است. مشاهده می شود که تأثیر بارگذاری می باشند، رشد نکرده اند بلکه ترکهای جدید عمود بر این ترکها بهوجود آمدهاند که نشان از تغییر سازوکار واماندگی پوشش دارد. در حالاتی که بار مکانیکی اعمال نشده است، اینطور بهنظر میرسد که ترکهای ایجادشده در سطح بالایی پوشش انرژی کافی برای رسیدن به فصل مشترک پوشش و زمینه را ندارند. این تركها كه احتمالاً بهدلیل شوک حرارتی اعمالشده، از رشد میکروترکهای موجود در پوشش فوقانی بهوجود آمدهاند، بهوسیلهٔ ترکها و عیوب دیگر پوشش متوقف میشوند. زمانیکه بار مکانیکی علاوہ بر بارگذاری خستگی حرارتی اعمال میشود، تنش کششی ایجادشده در سطح پوشش انرژی مورد نیاز برای رشد ترکهای موجود در پوشش را در جهت عمود و موازی فصل مشترک تأمین میکند. توجه به این نکته ضروری است که لایهٔ میانی و بالایی پوشش بهدلیل اختلاف در ضریب انبساط حرارتی، در حین تغییرات درجه حرارت، تغییرات ابعادی متفاوتی از خود نشان میدهند که این امر منجر به ایجاد یک تنش در فصل مشترک این دو لایه می شود که به آن تنش عدم انطباق مى گويند. اين تنش عدم انطباق مى تواند دليل اصلى ايجاد جدایش در فصل مشترک پوشش پیوندی و پوشش فوقانی باشد. تشکیل لایهٔ اکسید رشدکنندهٔ حرارتی از اکسید آلومینیوم در فصل مشترک میان لایهها نیز یکی از عوامل اصلی تخریب پوششهای سد حرارتی بهحساب میآید، به اینصورت که اختلاف بسیار زیاد ضریب انبساط حرارتی لایهٔ اکسیدی با دو لایهٔ پوشش پیوندی و پوشش فوقانی، تنش حرارتی بسیار زیادی در این ناحیه ایجاد میکند که تخریب و جدایش پوشش را تسریع مینماید. در نمونههایی که بار مکانیکی اعمال شده است، اینگونه بهنظر میرسد که سهم تنش حرارتی ایجادشده در فصل مشترک پوشش پیوندی و پوشش فوقانی در تخریب و واماندگی پوشش سد حرارتی کاهش یافته و سازوکار غالب تخریب پوشش افزایش انرژی ترکها و میکروترکهای موجود در پوشش فوقانی و رسيدن أنها به فصل مشترك است. همچنين بهعلت نسبتاً کوتاهبودن مدت زمان سیکلهای حرارتی و بهخصوص بازهٔ قرارگیری در دمای بیشینه، لایهٔ اکسید یکنواخت و با ضخامت قابل توجهی ایجاد نشده است. می توان چنین دریافت که در صورت افزایش طول سیکلهای حرارتی ضخامت لایهٔ اکسید افزایش یافته و تنش ناشی از جانشانی این لایه در سطح مشترک، تأثیر بیشتری در تخریب اعمال خواهد کرد و میتواند به عامل با توجه به نتایج بهدست آمده در جدول ۱ اعمال بار مکانیکی در دو دمای مختلف تأثیر تقریباً یکنواختی بر کاهش عمر نمونهها دارد. بهعبارت دیگر، چنانچه بار ۴۰۰ نیوتن، عمر نمونه را در ۱۱۰۰ درجهٔ سانتیگراد تقریباً ۵۷ درصد کاهش میدهد، در دمای ۱۱۷۰ درجهٔ سانتیگراد این کاهش عمر تقریباً ۶۰ درصد است. البته دلائل این موضوع در بخش بعد بههمراه بررسی سطح مشترک نمونهها بیشتر توضیح داده خواهد شد.

براساس جدول ۱، منحنی شکل که نشاندهندهٔ عمر نمونه تحت بارگذاری حرارتی سیکلی با بیشینهٔ دمای ۱۱۷۰ درجهٔ سانتی گراد، برحسب بار مکانیکی خمشی اعمالی بر نمونه رسم شده است. بین عمر نمونه و بار مکانیکی خمشی رابطهای غیرخطی برقرار است که با افزایش بار، عمر نمونه در حال کاهش است. بهطور تقریبی میتوان برونیابی کرد که در بار خمشی اعمالی ۷۵۰ نیوتن، عمر نمونه کمتر از یک سیکل خواهد بود و در این بار خمشی، نمونه در طی اولین سیکل حرارتی با دمای بیشینهٔ ۱۱۷۰ درجهٔ سانتیگراد دچار واماندگی خواهد شد. باید توجه داشت که نتایج حاصل از این آزمایش ها به علت کمبودن تعداد آزمایشها بهصورت کیفی نشاندهندهٔ عمر نمونهها بوده، اما در عینحال دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا نشاندهندهٔ روند تغییرات تعداد سیکلهایی است که قطعات با بارگذاریهای حرارتی سیکلی و خمشی متفاوت، تا قبل از واماندگی تحمل میکنند. در صورت زيادبودن تعداد آزمايشها ميتوان منحني تنش – عمر مناسبتري رسم نمود.

۲-۳. بررسی سطح مقطع نمونهها با میکروسکوپ الکترونی

پس از انجام آزمایشها، نمونهها از مقاطع مختلفی برش خورده و سطح مقطع برشخورده توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شده است. شکل سطح مقطع وسط نمونهها را که بیشینهٔ دما را تجربه میکند، نشان میدهد. با مقایسهٔ این شکل با شکل ۳ که سطح مقطع نمونهها را در حالت اولیه نشان میدهد، بهوجود آمدن ترکها بهوضوح دیده میشود. در شکل ۱۳ (الف و ب) نمونهها بدون بار مکانیکی بودهاند و شکل ۱۳ (ج و د) به نمونهها بار مکانیکی اعمال شده است. با مقایسهٔ این شکلها مشخص است که پس از اعمال بار مکانیکی ترکهای قبلی که در شکل (الف و ب) وجود داشتهاند و عمدتاً در راستای طول لایهٔ سطح مشترک

اصلی واماندگی تبدیل شود. در انتها میتوان در مورد نحوهٔ تشکیل ترک ناشی از خستگی حرارتی در پوششهای سد حرارتی چنین بیان کرد که ترک خستگی در پوشش سد حرارتی به دو شکل میتواند ایجاد شود: ترکخوردگی سطحی و دیگری جدایش یا بازشدگی ترک در فصل مشترک لایهٔ پوشش پیوندی و پوشش فوقانی سرامیکی. شکل۱۴ الگوهای انتشار ترک را در پوششهای سد حرارتی در حین خستگی حرارتی نمایش میدهد. مشاهده میشود که برای انتشار ترک سه الگو وجود دارد: در الگوی اول وقتی ترک سطحی در حین خستگی حرارتی به یک ترک که از قبل وجود داشته میرسد، اگر انرژی کافی داشته باشد، میتواند از میان ترک اولیه عبور کند و به انتشار خود ادامه دهد و در نهایت به فصل مشترک پوشش پیوندی و پوشش فوقانی برسد. در



(الف)



(ج)

شکل ۱۳. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطوح مقاطع مرکز نمونهها؛ الف) نمونهٔ ۱۱۰۰ درجهٔ سانتی گراد بدون اعمال بار مکانیکی ب) نمونهٔ ۱۱۷۰ درجه بدون اعمال بار مکانیکی، ج) نمونهٔ ۱۱۰۰ درجه همراه با اعمال بار ۴۰۰ نیوتن، د) نمونهٔ ۱۱۷۰ درجه همراه با اعمال بار ۴۰۰ نیوتن

اینصورت یک ترک افقی در امتداد فصل مشترک شکل خواهد گرفت. الگوی دوم زمانی رخ می دهد که یک ترک سطحی به یک حفره می رسد. حال اگر ترک انرژی کافی داشته باشد (شیب دمایی بالایی در آن ناحیه واقع باشد)، از میان حفره عبور می کند و به انتشار خود ادامه می دهد و در نهایت به فصل مشترک پوشش پیوندی و پوشش فوقانی رسیده و یک ترک افقی در امتداد فصل مشترک شکل خواهد گرفت. اما زمانی که ترک انرژی کافی مشترک شکل خواهد گرفت. اما زمانی که ترک انرژی کافی نداشته باشد (مثلاً در زمانی که شیب حرارتی به ندازه کافی زیاد نباشد یا انرژی فعال سازی انتشار ترک پایین باشد)، رشد آن در درون پوشش متوقف می شود و نمی تواند به فصل مشترک بر سد که این همان الگوی سوم است [۲].



(ب)



نشریهٔ علمی پژوهشی دانش و فناو*ر*ی هوافضا



شکل۱۴. نمایی از الگوی انتشار ترک در پوشش های سد حرارتی در شرایط بار گذاری خستگی حرارتی [۲]

٤. جمعبندی

میتوان به اجمال موارد زیر را بهعنوان نتیجه گیری این پژوهش آزمایشگاهی مطرح نمود:

- اعمال بار مکانیکی خمشی به طور قابل توجهی طول عمر
 خستگی حرارتی پوشش را کاهش می دهد.
- ۲. سازوکار رشد ترک در پوشش با اعمال بار مکانیکی تغییر میکند. رشد ترک در حالاتی که بار مکانیکی اعمال میشود، هم در جهت عمود و هم در جهت موازی با فصل

٥. مأخذ

conventional yttria stabilized zirconia thermal barrier coatings." *Journal of Ceramics International* 6705, no. 38, 2012.

- [5] Ito, Y. "Heat-Resistant Coating Technology for Gas Turbines, Chapter 10.2", *Handbook of Advanced Ceramics*, 789. Elsevier, 2013.
- [6] John Wiley and Sons. Progress in Thermal Barrier Coatings, The American Ceramic Society, 2009.

[۷] احمدی پیدانی، ر، ر، شجاع رضوی، ر. مظفری نیا، ح. جمالی. "اعمال و مشخصهیابی پوشش های سد حرارتی زیر کنیای پایدارشده با سریا و ایتریا روی سوپر آلیاژ اینکونل ۷۳۸"، *علوم*

و مهندسی سطح، ج. ۱۶، ص. ۴۴–۳۳، ۱۳۹۱.

[8] Xu, H., H. Guo. *Thermal Barrier Coatings*, Woodhead Publishing Limited, 2011.

مشترک پوشش و زیرلایهٔ اصلی است. در حالیکه در غیاب بار مکانیکی جهت رشد ترکها عموماً در جهت عمود بر فصل مشترک پوشش و زیرلایهٔ اصلی است و در راستای موازی با فصل مشترک گسترش نمی بابد.

- ۳. میزان کاهش طول عمر پوشش در خستگی حرارتی برای نمونهی با بیشینهی دمای سیکل ۱۰۰۰ درجهٔ سانتیگراد بیشتر از نمونههای با بیشینهٔ دماهای سیکل ۱۱۰۰ و ۱۱۷۰ درجهٔ سانتیگراد است.
- [1] Roger, R. C. *The Superalloy Fundamentals and Applications*, Cambridge University, 2006.

[۲] عطایی، م.، س. پهلوان یلی. "آسیبهای وارده بر پوششهای سپر حرارتی در محفظههای احتراق توربینهای گازی با توان بالا"، *چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق*، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، ۱۳۷۸.

- [3] Wang, L., Y .Wang, X. G. Sun, J. Q. He, Z. Y . Pan, C. H. Wang. "Thermal shock behavior of 8YSZ & double-ceramic-layer La2Zr2O7/8YSZ thermal barrier coatings fabricated by atmospheric plasma spraying." *Journal of Ceramics International* 3595, no. 38, 2012.
- [4] Jamali, H., R. Mozafarinia, R. Shoja Razavi, R. Ahmadi-Pidani. "Comparison of thermal shock resistances of plasma-sprayed nanostructured and

[۹] ابراهیمی، ح.، س. نخودچی. "اثر تغییرات دما بر تورق بین صفحهای در پوششهای سد حرارتی"، بیست و سومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ۱۳۹۴.

- [10] Kucuk, A., C. Berndt, U. Senturk, R. Lima, C. Lima. "Influence of plasma spray parameters on mechanical properties of yttria stabilized zirconia coatings. I: Four points bend test." *Journal of Materials Science and Engineering* 29, No. 284, 2000.
- [11] Evan, A., D. Mumm, J. Hutchinson, G. Meier, F. Pettit. "Mechanisms controlling the durability of thermal barrier coatings." *Journal of Program in Material Science* 505, No. 46, 2001.
- [12] Yamazaki, Y., A. Schmid, A. Scholz. "The determination of the delamination resistance in thermal barrier coating system by four-point bending tests." *Journal of Surface & Coatings Technology* 744, No. 201, 2006.
- [13] Mao, W., C. Dai, Y. Zhou, Q. Liu. "An experimental investigation on thermo-mechanical buckling delamination failure characteristic of air

plasma sprayed thermal barrier coatings." Journal of Surface & Coatings Technology 6217, No. 201, 2007.

- [14] Kim, D., I. Shin, J. Koo, C. Seok, T. Lee. "Failure mechanisms of coin-type plasmasprayed thermal barrier coatings." *Journal of Surface & Coatings Technology* 451, No. 205, 2010.
- [15] Slámecka, K., L. Celko, P. Skalka, J. Pokluda, K. Nemec, M. Juliš, L. Klakurková, J. Švejcar. "Bending fatigue failure of atmospheric-plasmasprayed CoNiCrAlY+YSZ thermal barrier coatings." *International Journal of Fatigue* 186, No. 70, 2015.
- [16] Chen, X., L. Gu, B. Zou, Y. Wang, X. Ca. "New functionally graded thermal barrier coating system based on LaMgAl11019/YSZ prepared by air plasma spraying." *Journal of Surface and Coatings Technology* 2265, No. 206, 2012.
- [17] Ogawa, A. C. K. "Thermal Shock and Cycling Behavior of Thermal Barrier Coatings (TBCs) Used in Gas Turbines." Progress in Gas Turbine Performance, NITECH, 2013.

پىنوشت

^{1.} Inconel 617

^{2.} ZrO2.8wt%Y2O3

^{3.} splats

^{4.} bond coat

^{5.} morphology

^{6.} thermal grown oxide (TGO)

^{7.} top coat

^{8.} Ni22Cr10Al1Y